



TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN UND LEISTUNGSMERKMALE:

Gewicht pro Gallone	4.8 kg./litre
Farbe	Weiss
Zugfestigkeit	2068.43 kPa
Dehnung	500%
Hautzeit	
(50 % relative Luftfeuchtigkeit, 21 °C)	1-2 Stunden
Vollständige Aushärtung	
(50 % relative Luftfeuchtigkeit, 21 °C)	3-7 Tage
Anwendungstemperaturen	1°F - 37°C
Flammpunkt	> 93°C

Ungefähre Versandgewichte:

(Hinweis: Alles ungefähren Gewichte einschließlich Behälter)

3.4L	4.8 kg.
7.57L	9.6 kg.

VOC: <10 g/L

BESCHREIBUNG:

APOC 581 Silicone Roof Patch ist ein hochwertiges, hochflexibles und langlebiges Reparaturprodukt für Silikonbeschichtungen. APOC 581 kann in einem großen Temperaturbereich aufgetragen werden. Nicht empfohlen für Acryl-, Aluminium- oder Asphaltbeschichtungen. APOC 581 übertrifft die Leistungsanforderungen von ASTM C920.

VORBEREITUNG:

Die Oberflächen müssen sauber, trocken, gut entwässert und frei von Rost, Staub und anderen Fremdkörpern oder Verunreinigungen sein. Rostige Oberflächen ordnungsgemäß reinigen und anschließend grundieren. Schimmel- oder Mehltauverschmutzungen vor dem Auftragen mit einem verträglichen Reinigungsmittel reinigen. Gründlich ausspülen. Es wird empfohlen, die gesamte Oberfläche mit Hochdruck zu reinigen (verwenden Sie nur eine breite Ventilatorspitze – achten Sie darauf, dass der Strahl nicht in die Dachoberfläche reißt).

AUFTRAGEN:

Nur für Außenbereiche. Feuchte oder nasse Oberflächen führen zu Haftungsproblemen oder Blasenbildung. Metalle mit einem geeigneten Lösungsmittel entfetten. Immer an einem klaren, warmen, sonnigen Tag auftragen. Morgens auftragen, um eine maximale Aushärtungszeit zu ermöglichen. Das Auftragen sollte mindestens 4 Stunden vor Sonnenuntergang abgeschlossen sein. Die Temperaturen müssen 24 Stunden lang über 1 °C liegen und steigen, dürfen jedoch 37 °C nicht überschreiten. Lässt sich in 1-2 Stunden überstreichen und härtet in 3-7 Tagen bei 21 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig aus. Mit einem Pinsel oder einem Spachtel auftragen. Wenn Sie Verstärkungsgewebe verwenden, flicken Sie den gesamten beschädigten Bereich und verlängern Sie ihn 5 bis 8 cm über den beschädigten Bereich hinaus. Tragen Sie das Verstärkungsgewebe im nassen Zustand auf die Reparaturstelle auf. Tragen Sie die zweite Schicht des Flickens auf, indem Sie über und in das eingebettete Gewebe streichen. Wenn Sie Incredible Tape® verwenden, kleben Sie das Klebeband auf die beschädigte Stelle und sättigen Sie es mit 581, sodass es 5 bis 8 cm über die beschädigte Stelle hinausragt.



ABDECKUNG CA:

0,3 m2/l bei 3 mm dicke.

REINIGUNG:

Reinigen Sie VM&P-Naphtha, Xylol oder Lösungsbenzin.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG UND HANDHABUNG:

Nicht erhitzen oder verdünnen. Bei Nichtgebrauch den Behälter verschlossen halten. Das Produkt muss vor Sonnenlicht geschützt, vor Witterungseinflüssen geschützt und in Bereichen aufbewahrt werden, in denen die Luftzirkulation frei und ungehindert ist. Ungeöffnete Behälter sind bis zu 18 Monaten ab Herstellungsdatum haltbar. Für maximale Haltbarkeit zwischen 10 °C und 26 °C lagern. Das Lagern bei Temperaturen außerhalb dieser Bedingungen oder bei einer relativen Luftfeuchtigkeit über 65% verkürzt die Haltbarkeit. Bei einer Lagerung von mehr als 6 Monaten kann ein zusätzliches Mischen erforderlich sein. Behälter nach dem Öffnen und bei Nichtgebrauch dicht verschließen. Geöffnete Behälter sollten innerhalb von 3 – 5 Tagen nach dem Öffnen verwendet werden. Sollte sich eine Haut bilden, diese vor dem Mischen des Materials entfernen. Unter Verschluss lagern. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Stellen Sie beim Transport dieses Produkts sicher, dass der Deckel und die Öffnungen dicht sind und der Behälter sicher und aufrecht steht.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



AUGENSCHUTZ



GESICHTSSCHUTZ



SCHUTZKLEIDUNG



SCHUTZHANDSCHUHE

Lassen Sie die Produkte nicht umkippen oder verrutschen, da dies zu Leckagen führen kann. Nicht auf Beifahrersitzen oder im Fahrgastraum eines Fahrzeugs transportieren. Bewahren Sie das Produkt im Laderaum des Fahrzeugs auf und sichern Sie es auf einer 6-mil-Kunststoffolie, um Schäden durch versehentliches Verschütten oder Lösen des Deckels zu verhindern. Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter an einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle und in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen/nationalen/regionalen/internationalen Vorschriften.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. HAUTKONTAKT MIT P302+P352: Mit viel Wasser und Seife waschen. AUGENKONTAKT MIT P305 + P351 + P338: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P307+P311 EXPOSITION: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT.