



TYPISCHE FYSIEKE KENMERKEN EN PRESTATIES:

Gewicht	4.8 kg./litre
Kleur	Wit
Treksterkte	2068.43 kPa
Elongatie	500%
Huidvormingstijd (50% relatieve vochtigheid, 21°C)	1-2 uur
Volledige uitharding (50% relatieve vochtigheid, 21°C)	3-7 dagen
Aanbrengtemperatuur	1°F - 37°C
Vlampunt	> 93°C

Verzendgewicht (benadering):

(Opmerking: Alle benaderde gewichten zijn inclusief bus)

3.4L	4.8 kg.
7.57L	9.6 kg.

VOC: <10 g/L

BESCHRIJVING:

APOC 581 Silicone Roof Patch is een hoogwaardig, zeer flexibel en duurzaam reparatieproduct voor gebruik met siliconencoatings. APOC 581 kan in een breed temperatuurbereik worden aangebracht. Niet aanbevolen voor gebruik met coatings van acryl, aluminium of asfalt. APOC 581 overtreft de prestatie-eisen van ASTM C920.

VOORBEREIDING:

Alle oppervlakken moeten schoon en droog zijn, een goede afwatering hebben en vrij zijn van roest, stof en andere vreemde stoffen of vuil. Roestige oppervlakken moeten goed worden schoongemaakt en daarna in de primer worden gezet. Schimmel- of schimmelvlekken moeten vóór het aanbrengen worden gereinigd met een compatibel reinigingsmiddel. Grondig spoelen. Het wordt aanbevolen om het hele oppervlak onder hoge druk te wassen (gebruik alleen een brede tip - zorg ervoor dat stralen geen scheuren in het dakoppervlak veroorzaken).

TOEPASSING:

Alleen voor gebruik buiten. Vochtige of natte oppervlakken leiden tot hechtingsproblemen of blaren. Metalen moeten worden ontvet met een geschikt oplosmiddel. Altijd aanbrengen op een heldere, warme, zonnige dag. Aanbrengen in de ochtenduren om optimale tijd voor het uitharden mogelijk te maken. Het aanbrengen moet minimaal vier uur voor zonsopgang zijn voltooid. De temperatuur moet gedurende 24 uur boven de 1°C liggen en stijgen, maar niet boven de 37°C. Overschilderbaar in 1-2 uur en volledig uitgehard in 3-7 dagen bij 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Aanbrengen met een verfkwas of troffel. Als u versterkende stof gebruikt, moet u het hele beschadigde gebied repareren en tot 5 cm - 8 cm buiten het beschadigde gebied verlengen.

Verstevigende stof in de reparatie integreren terwijl deze nat is. Breng een tweede pleisterlaag aan, over en in de ingebedde stof borstelen. Bij gebruik van Incredible Tape® plakt u de tape op het beschadigde gebied en verzadigt u deze met 581, 5 cm - 8 cm verlengen tot voorbij het beschadigde gebied.

GESCHATTEDEKKING:

0,3m²/L @ 3mm dikte

SCHOONMAKEN:

Reinig VM&P nafta, xyleen of terpentijn.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR OPSLAG EN HANTERING:

Niet verhitten of verdunnen. Houd de bus gesloten wanneer deze niet in gebruik is. Het product moet uit het zonlicht worden gehouden, worden beschermd tegen de elementen en in ruimtes worden geplaatst waar de lucht vrij kan stromen en niet wordt beperkt. Houdbaarheid is tot 18 maanden vanaf de datum van de fabrikant voor ongeopende bussen. Voor maximale houdbaarheid bewaren tussen 10°C en 26°C. Opslag bij temperaturen buiten deze omstandigheden of bij een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 65% verkort de houdbaarheid. Opslag langer dan 6 maanden kan extra mengen vereisen. Sluit de bus goed af na opening en wanneer niet in gebruik. Geopende bussen moeten binnen 3 - 5 dagen na opening worden gebruikt. Als er zich een vel vormt, verwijder deze dan voordat u het materiaal mengt. Op slot bewaren. In een goed geventileerde ruimte bewaren. Zorg er bij het vervoeren van dit product voor dat het deksel en de openingen dicht zijn en dat de bus veilig rechtop staat. Laat producten niet tuimelen of verschuiven, dit kan lekkage veroorzaken.



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN



VEILIGHEIDSBRIL



GEZICHTSBESCHERMING



BESCHERMENDE
KLEDING



HANDSCHOENEN

Niet vervoeren op passagiersstoelen of in het passagierscompartiment van een voertuig. Bewaar het product in de laadruimte van een voertuig en zet het vast op plastic folie van 6 mil om schade als gevolg van onbedoeld morsen of losraken van deksels te voorkomen. Voer de inhoud/verpakking af naar een erkend inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval en in overeenstemming met de toepasselijke lokale/nationale/regionale/internationale regelgeving.

VOORZORGSMAATREGELEN:

P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ veiligheidsbril/ gezichtsbescherming. P302+P352 INDIEN OP DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 INDIEN IN DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P307+P311 NA blootstelling: Bel uw huisarts als u zich onwel voelt. P312: Bel uw huisarts als u zich onwel voelt. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.